

Makita Schleif Kohlen CB-106 (=CB104,111)



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

8,30 €

1-2 Days
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita KOHLEN CB-106 (=CB104,111)

- Ersatzteilnummer 181410-1
- passend für Modelle
- 1911B, 3620, 8406, HP2010N,
- JR3010, MT361, RP0900

Produkteinheiten pro Packung: 1 Pkg.