

Makita Schleif Kohlen CB-325



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

8,30 €

1-2 Days
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita KOHLEN CB-325

- Ersatzteilnummer 194074-2
- passend für folgende Modelle
- 9554HN, 9554NB, 9555HN, 9555NB, 9557HN, 9557NB, 9558HN
- 9558NB, 9558PB, 9564H, 9565H, GA4540, GA4541, GA5040, GA5041
- GD0600, GD0601, GD0602, HR2230, HR2300, HR2460, HR2470
- HR2470F, HR2470T, HR2600, HR2610, HR2610T, HR2611F,
- HR2611FT, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT

Produktseinheiten pro Packung: 1 Pkg.