


Makita Schleif Kohlen CB-415 (=CB402,413)



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis
8,30 €

1-2Days
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita Schleif Kohlen CB-415

- ersatzteilnummer 191950-1
- ersetzt die Kohlen (=CB402,413)

Produkteinheiten pro Packung: 1 Pkg.